

Asiakas Juha Niirikoski

Suutin 0280150705

Päivämäärä 23.9.2025

FINJECTOR.com

Testipaine Bar 3

Tullessa	Tiiveystesti		Suihkun muoto		Kelan induktanssi		Maksimivirtaus		Dynaaminen testi	
	paineistettuna				mH		(cc) / min	ml	(ml) / 3 ms / 10000	Imp
1	ok, tiivis	ok, pistemäinen			11,0		166		74,0	
2	ok, tiivis	ok, pistemäinen			11,2		166		73,0	
3	ok, tiivis	ok, pistemäinen			10,8		166		73,0	
4	ok, tiivis	ok, pistemäinen			11,1		160		70,0	
5										
6										
7										
8										

Keskinäiset suurimmat määräerot 3,8 % 5,7 %

Huollon jälkeen	Tiiveystesti		Suihkun muoto		Kelan induktanssi		Maksimivirtaus		Muutos		Dynaaminen testi		Muutos		Kommentit
	paineistettuna				mH		(cc) / min	ml	%		(ml) / X ms / X Imp				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

Keskinäiset suurimmat määräerot

Finjector.com / MKS Autobusiness Oy
Isontpellontie 7, 00720 Helsinki
p. 050 517 36 33, huolto@finjector.com

Suosittelemme että,
penkittyä suuttimet tulisi asentaa ajoneuvoon mahdollisimman pian,
ettei testineste kuivu suuttimiin.