

Mekaanikko:
Päiväys: 9.12.2021
Rekisterinumero:
VIN:
KM:
Auto: Suzuki - Grand Vitara [99-05] - 2002

Vikakoodit

Moottorin elektroniikka

DTC	Kuvaus
P0100	- Ilmamäärätunnistin, avoin/maavuoto
P0402	- EGR venttiili ; positiivinen poikkeama
P1519	- Ohjattu jäähdytystuulettimen toiminta (integroitu moottorin ECUun); yhdenmukaisuus tuulettimen nopeuden ja asetusten välillä
P1112	- Polttoaineen painetieto; korkeapainevuodon tunnistus
P0235	- Turboahtimen painesignaali; oikosulku maahan tai arvo liian alhainen
P0221	- Kaasupolkimen signaali; yhdenmukaisuus johtimen 1 ja 2 välillä